

- 7 -

3) Considerazioni conclusive

Da quanto sopra esposto ed in base ai risultati riportati nelle tabelle è possibile formulare le seguenti considerazioni conclusive.

3.1) Anche tenendo conto il limite più permissivo, si evidenzia l'esistenza di una condizione di rischio nei reparti seguenti:

- Serigrafia (lavaggio scodelle)
- Stampaggio (molatura)

- 8 -

- Smerigliatura e officina (smerigliatura scatole polistirolo)
- Urea (presse)

3.2) Oltre agli interventi correttivi sull'ambiente si rendono necessari in considerazione della situazione di rischio evidenziata, interventi sull'uomo; in modo particolare si consiglia l'effettuazione di esami audiologici e di prove di funzionalità respiratoria.

Per quanto concerne, infine, maggiori dettagli sulle misure correttive da adottare, ci dichiariamo a disposizione per fornire, a richiesta, i suggerimenti che la nostra esperienza ci consente.

(Dott. E. Zecca)



(Dott. E. Belloni)



Il Direttore

(Prof. Cesare Meloni)

